



Relatório de Fiscalização Operacional

RF-GFO-0078/2024

SAA (Sistema de abastecimento de água)
Localidade: SARZEDO
Prestador: Copasa

Gerência de Fiscalização Operacional
Coordenadoria Técnica da Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços

Fevereiro de 2024

Diretoria Colegiada

Nome	Matrícula
Laura Mendes Serrano	12987111
Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira	15629678
Samuel Alves Barbi Costa	1267170-7

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços(CRO)

Nome	Matrícula
Amanda de Campos Nascimento	752.978-7

Gerência de Fiscalização Operacional

Nome	Matrícula
Lucas Marques Pessoa	1371629-5

Responsável Técnico

Nome	Matrícula
Guilherme Augusto Branco Santos de Moraes	1371428-2
Josianne Leandro Rodrigues Heitmann	1372979-3

Processo elaborado de forma eletrônica - Sistema SEI MG (2440.01.0000137/2024-16)

1 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Quadro - Características da fiscalização

Tipo de fiscalização	Presencial - Pressões
Período da inspeção	25/01/2024
Localidade Fiscalizada	SARZEDO
Serviço fiscalizado	SAA (Sistema de abastecimento de água)
Prestador de Serviços	Copasa
Endereço da sede do prestador	Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte
Endereço local do prestador	Rua Hermes Pereira Pinto, 499, Centro, 32450000 - SARZEDO
Representante (s) designado (s) pelo Prestador para acompanhamento	Josimar Bento Nogueira

2 FATOS LEVANTADOS

2.1 Áreas, Segmentos e Unidades Fiscalizadas

Fiscalização em Campo

Segmento Operacional	Unidade Operacional
Rede de distribuição	Verificação de pressão da rede: <ul style="list-style-type: none">• Av. das Acácias, 690, Bairro, Residencial Master Ville• Rua das Bromélias, 15, Bairro, Santo Antônio• Rua Edival Cordeiro de Lima, 507, Bairro, Jardim das Oliveiras• Av. Bartolomeu Dias, 808, Bairro, Jardim Vera Cruz• Rua Martin Luther King, 14, Bairro, Liberdade• Rua Aldack Ferreira Lamarch 190, Bairro, Serra Azul• Rua Dez, 179, Bairro, Santa Rosa

2.2 Entrevistas

Não se aplica.

3 CONTRATO

Não se aplica.

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA

4.1 Informações Gerais

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do serviço de distribuição de água no município de Sarzedo, em consonância com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas pela Arsae-MG.



4.2 Continuidade do abastecimento



Foram realizadas, em campo, medições da pressão disponível na rede visando avaliar a regularidade da distribuição de água no município de Sarzedo. Segundo artigos 104 e 105 da Resolução Arsae-MG nº 129/2019, o fornecimento de água deve ser contínuo, mantendo disponível uma pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a (dez metros de coluna de água) e uma pressão estática máxima que não deve ultrapassar 50 m.c.a. (cinquenta metros de coluna de água). A partir das medições realizadas foram obtidos os seguintes resultados:



Item	Endereço	Pressão (m.c.a.)
1	Av. das Acácias, 690 ,Bairro, Residencial Master Ville	11.05
2	Rua das Bromélias, 15, Bairro, Santo Antônio	15.26
3	Rua Edival Cordeiro de Lima, 507, Bairro, Jardim das Oliveiras	12.92
4	Av. Bartolomeu Dias, 808, Bairro, Jardim Vera Cruz	21.92
5	Rua Martin Luther King, 14, Bairro, Liberdade	13.65
6	Rua Aldack Ferreira Lamarch 190, Bairro, Serra Azul	14.95
7	Rua Dez, 179 , Bairro, Santa Rosa	21.02



Todas as medições estão em conformidade com a Resolução Arsae- MG nº 129/2019.



Relatório de medições Sarzedo



Ponto 1			
1 - Bairro	RESIDENCIAL MASTERVILLE		
2 - Endereço do imóvel	Av. das Acácias, 690		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	11.05		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 11:00 e 12:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 1. Visão geral do imóvel		Foto 2. Datalogger	

Ponto 2			
1 - Bairro	SANTO ANTÔNIO		
2 - Endereço do imóvel	Rua das Bromélias, 15		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	15.26		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 11:00 e 12:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 3. Visão geral do imóvel		Foto 4. Datalogger	

Ponto 3			
1 - Bairro	JARDIM DAS OLIVEIRAS		
2 - Endereço do imóvel	Rua Edival Cordeiro de Lima, 507		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	12.92		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 13:00 e 14:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 5. Visão geral do imóvel		Foto 6. Datalogger	

Ponto 4			
1 - Bairro	JARDIM VERA CRUZ		
2 - Endereço do imóvel	Av. Bartolomeu Dias, 808		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	21.92		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 12:00 e 13:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 7. Visão geral do imóvel		Foto 8. Datalogger	

Ponto 5			
1 - Bairro	LIBERDADE		
2 - Endereço do imóvel	Rua Martin Luther King, 14		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	13.65		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 13:00 e 14:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 9. Visão geral do imóvel		Foto 10. Datalogger	

Ponto 6			
1- Bairro	SERRA AZUL		
2- Endereço do imóvel	Rua Aldack Ferreira Lamarch 190		
3- Valor de pressão (m.c.a)	14.95		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 12:00 e 13:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 11. Visão geral do imóvel		Foto 12. Datalogger	

Ponto 7			
1- Bairro	SANTA ROSA		
2- Endereço do imóvel	Rua Dez, 179		
3- Valor de pressão (m.c.a)	21.02		
Data da aferição	25/01/2024	Horário da aferição	Entre 11:00 e 12:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 13. Visão geral do imóvel		Foto 14. Datalogger	