



Relatório de Fiscalização Operacional

RF-GFO-0087/2024

SAA (Sistema de abastecimento de água)
Localidade: BELTRÃO - CORINTO
Prestador: Copasa

Gerência de Fiscalização Operacional
Coordenadoria Técnica da Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços

Março de 2024

Diretoria Colegiada

Nome	Matrícula
Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira	15629678
Samuel Alves Barbi Costa	1267170-7
Laura Mendes Serrano	12987111

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços(CRO)

Nome	Matrícula
Amanda de Campos Nascimento	752.978-7

Gerência de Fiscalização Operacional

Nome	Matrícula
Lucas Marques Pessoa	1371629-5

Responsável Técnico

Nome	Matrícula
Fernando Antônio Ribeiro da Costa	1578309-5
Fernando José Araújo de Moura	1348824-2

Processo elaborado de forma eletrônica - Sistema SEI MG (2440.01.0000330/2024-43)

1 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Quadro - Características da fiscalização

Tipo de fiscalização	Presencial - Pressões
Período da inspeção	05/03/2024
Localidade Fiscalizada	Distrito de Beltrão - Município de Corinto
Serviço fiscalizado	Sistema de abastecimento de água
Prestador de Serviços	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG
Endereço da sede do prestador	Rua Mar de Espanha, nº 525 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte /MG. CEP: 30330-900
Endereço local do prestador	Rua Pedro Lana, nº 216, Bairro Maria do Carmo - Corinto/MG. CEP: 39200-000
Representante (s) designado (s) pelo Prestador para acompanhamento	Fernando de Souza

2 FATOS LEVANTADOS

2.1 Áreas, Segmentos e Unidades Fiscalizadas

Quadro Segmentos fiscalizados

Segmento Operacional	Unidade Operacional
Rede de distribuição de água	Verificação de pressão da rede: Rua Argino Joaquim Camilo, nº 368 Rua A, nº 37 Rua José Serafim, nº 299 Rua Resendo José de Oliveira, 43

2.2 Entrevistas

Não se aplica.

3 CONTRATO

Não se aplica.

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA

4.1 Informações Gerais

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do serviço de distribuição de água no distrito de Beltrão, Município de Corinto, em consonância com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas pela Arsae-MG.

4.2 Continuidade do abastecimento

Foram realizadas medições da pressão disponível na rede visando avaliar a regularidade da distribuição de água no distrito de Beltrão, Município de Corinto. Segundo artigos 104 e 105 da Resolução Arsae-MG nº 129/2019, o fornecimento de água deve ser contínuo, mantendo disponível uma pressão dinâmica mínima de 10,0 m.c.a (dez metros de coluna de água) e uma pressão estática máxima que não deve ultrapassar 50,0 m.c.a. (cinquenta metros de coluna de água). A partir das medições realizadas foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela Resultados de medições

Item	Endereço	Pressão (m.c.a.)
1	Rua Argino Joaquim Camilo, nº 368	12,0
2	Rua A, nº 37	16,0
3	Rua José Serafim, nº 299	26,0
4	Rua Resendo José de Oliveira, 43	23,0

4.3 Atendimento ao público

Não se aplica.

4.4 Qualidade da Água Distribuída

Não se aplica.

5 Considerações Finais

O prestador de serviços deve assegurar a continuidade do abastecimento de água potável para todos os usuários, respeitando os limites de pressão estabelecidos na Resolução Arsae-MG n° 129/2019, baseados na norma ABNT, que preconiza que a pressão esteja entre 10,0 e 50,0 m.c.a.

Não foram constatadas pressões inferiores ao valor mínimo de 10,0 m.c.a., na rede de distribuição de água, exigido pela Resolução Arsae-MG n° 129/2019.

Não foram constatadas pressões superiores ao valor máximo de 50,0 m.c.a., na rede de distribuição de água, definido pela Resolução Arsae-MG n° 129/2019.

6 Ocorrências



7 Orientações Adicionais



Não se aplica.


8 Agentes de Fiscalização da Arsae-MG



Nome	Matrícula
Fernando Antônio Ribeiro da Costa	1578309-5
Fernando José Araújo de Moura	1348824-2

Anexo 1 - Medições Beltrão

Ponto 1			
1 - Bairro	Centro		
2 - Endereço do imóvel	Rua Argino Joaquim Camilo, nº 368, Sede		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	12,0		
Data da medição	05/03/2024	Horário da aferição	Entre 08:00 e 09:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 1	Visão geral do imóvel	Foto 2	Manômetro

Ponto 2			
1 - Bairro	Centro		
2 - Endereço do imóvel	Rua A, nº 37, Sede		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	16,0		
Data da medição	05/03/2024	Horário da aferição	Entre 08:00 e 09:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 3	Visão geral do imóvel	Foto 4	Manômetro

Ponto 3			
1 - Bairro	Centro		
2 - Endereço do imóvel	Rua José Serafim, nº 299, Sede		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	26,0		
Data da medição	05/03/2024	Horário da aferição	Entre 08:00 e 09:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 5	Visão geral do imóvel	Foto 6	Manômetro

Erro! Fonte de referência não encontrada.			
1 - Bairro	Centro		
2 - Endereço do imóvel	Rua Resendo José de Oliveira, nº 43, Sede		
3 - Valor de pressão (m.c.a)	23,0		
Data da medição	05/03/2024	Horário da aferição	Entre 08:00 e 09:00
Fotos Comprobatórias da medição de pressão			
			
Foto 7	Visão geral do imóvel	Foto 8	Manômetro