RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL Nº 71/2022

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

COPASA-MG

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços

Março de 2022

Diretoria Colegiada:

Antônio Claret de Oliveira Júnior

Rodrigo Bicalho Polizzi

Stefani Ferreira de Matos

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços (CRO):

Luciana de Figueiredo Alcobaça Campos

Gerência de Fiscalização Operacional (GFO):

Lucas Marques Pessoa

Responsável Técnico:

Guilherme Augusto Branco Santos de Morais - GFO/CRO - Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Processo elaborado de forma eletrônica – Sistema SEI/MG

Para consultar o andamento Processual utilize o nº **2440.01.0000438/2022-43** a partir da Consulta Pública *online*.

SUMÁRIO

1 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 4

2 FATOS LEVANTADOS 4

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 8

4 CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES 8

5 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG 10

ANEXO I. INFORMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE BETIM, JUATUBA E MATEUS LEME 11

ANEXO II. PLANO DE RODÍZIO DIVULGADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA COPASA MG 12

ANEXO III. TABELA DE INSPEÇÃO DE CAMPO DO RODÍZIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17

ANEXO IV. COMUNICADO REFERENTE AO ENCERRAMENTO NO RODÍZIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RMBH 19

1 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância com as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas pela Arsae-MG. A fiscalização foi originada a partir da demanda descrita no Quadro 1 e foi realizada conforme características sintetizadas no Quadro 2.

Quadro 1. Informação sobre a demanda

Plano de Racionamento RMBH - Rompimento da Adutora Serra Azul	
Referência: CE nº 96/2022 - SPRE	Data do documento: 08/03/2022
Referência: CE nº 90/2022 - SPRE	Data do documento: 10/03/2022
Referência: CE nº 93/2022 - SPRE	Data do documento: 11/03/2022

Quadro 2. Características da fiscalização

Tipo de fiscalização	Fiscalização direta e análise documental
Período da inspeção de campo	14/03 a 18/03/2022
Localidade Fiscalizada	Região Metropolitana de Belo Horizonte
Serviço fiscalizado	Sistema de Abastecimento de Água
Prestador de Serviços	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG
Endereço da sede do prestador	Rua Mar de Espanha nº 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte/MG. CEP: 30330-900

2 FATOS LEVANTADOS

No dia 01 de março de 2022 ocorreu rompimento da travessia aérea sobre o rio Paraopeba da adutora de água tratada do Sistema Serra Azul (**Imagens 1 e 2**), localizada no Assentamento Dois de Julho – bairro Vianópolis, em Betim (margem direita), e bairro Ponte Nova, em Juatuba (margem esquerda) (**Imagem 3**), ocasionando interrupção no abastecimento de água nas cidades de Betim, Juatuba e Mateus Leme (**Anexo I**). O fornecimento de água, a partir de então, ocorreu de forma intermitente, se estendendo para outras regiões, sendo implementado rodízio no abastecimento a partir do dia 08 de março. Para tanto, foi elaborado pela Copasa MG o Plano de Racionamento de Água da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), abrangendo os municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano. Segundo especificado no Plano, o término do período de restrições no abastecimento de água estava

condicionado à conclusão da obra paliativa para restabelecimento do abastecimento de água, prevista para o dia 20 de março.



Imagem 1. Rompimento da travessia aérea sobre o Rio Paraopeba (Fonte: Almeida Avaliações e Perícias).



Imagem 2. Rompimento da travessia aérea sobre o Rio Paraopeba (Fonte: Almeida Avaliações e Perícias).



Imagem 3. Imagem de satélite do local do rompimento da adutora (Fonte: Google Earth).

Em visita técnica ao local do rompimento no dia 15 de março, foi apresentado pelos funcionários da Copasa MG à equipe da Arsae-MG os trabalhos para implantação de uma tubulação paralela à antiga adutora (**Imagens 4 a 7**), que possibilitará a recuperação do abastecimento de água nas regiões atendidas pelo sistema Serra Azul com a retomada de cerca de 1/3 da vazão média disponível antes

do rompimento. Conforme laudo pericial realizado pela empresa Almeida Avaliações e Perícias (NOTA Nº 12110146 de 09/03/2022), a causa do rompimento da adutora foi o incêndio ocorrido na base da travessia, devido ao ateio de fogo nos resíduos sólidos acumulados durante as cheias do rio Paraopeba. Cabe ressaltar que a operação da tubulação paliativa ocorrerá até a implantação de uma nova adutora, estando em curso os estudos para a elaboração do projeto e contratação de empresa executora das obras.



Imagem 4. Obras de implantação da rede de água paliativa.



Imagem 5. Obras de implantação da rede de água paliativa.



Imagem 6. Obras de implantação da rede de água paliativa.



Imagem 7. Local da travessia da rede de água paliativa sobre o rio Paraopeba.

A partir do Plano de Racionamento, foi divulgado no sítio eletrônico da Copasa MG o cronograma de rodízio no abastecimento (**Anexo II**), sendo determinadas quatro regiões, às quais teriam seu abastecimento interrompido por 24h em datas específicas. Como forma de acompanhar a recuperação do abastecimento, entre os dias 14 e 18 de março a Gerência de Fiscalização Operacional – GFO da

Arsae-MG realizou inspeções de campo, verificando a disponibilidade de água nas ligações prediais de diversos bairros nos dias subsequentes à interrupção no abastecimento. Para tanto, foram selecionados imóveis localizados nos bairros listados nas quatro regiões de rodízio, sendo priorizados os bairros com maior número de reclamações de falta d'água, de acordo com os dados registrados no Sistema Comercial da Copasa MG no período de agosto de 2021 a janeiro de 2022 (**Imagem 8**). Constatou-se que o Prestador de Serviços encontrou dificuldades para recompor o abastecimento no início do rodízio, principalmente no dia 14 de março, havendo melhora no fornecimento de água nos dias subsequentes (**Anexo III**).




Imagem 8. Imagem de satélite dos locais vistoriados após interrupção programada no fornecimento de água (Fonte: Google Earth).

Para o abastecimento dos usuários que prestam serviços de caráter essencial, foi apresentada pela Copasa MG listagem contendo o registro de 1.372 usuários, além da relação dos usuários que utilizaram o serviço de abastecimento alternativo. Para tanto, a frota de caminhões-pipa foi aumentada de 42 veículos antes do rompimento da adutora para 77 veículos durante o período do rodízio no abastecimento de água. Durante a inspeção de campo, foi reforçado aos usuários que prestam serviços essenciais a possibilidade de solicitação de abastecimento alternativo por meio de caminhões-pipa durante a adoção do rodízio no fornecimento de água.

Após o período previsto para o racionamento de água, a Copasa MG publicou em seu sítio eletrônico, no dia 20 de março de 2022, comunicado referente à interrupção da adoção de rodízio no abastecimento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da situação emergencial ocorrida nos sistemas de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte em função do rompimento da adutora de água tratada do Sistema Serra Azul, constatou-se que a Copasa MG encontrou dificuldades para recompor o abastecimento no início do rodízio, principalmente no dia 14 de março de 2022. No entanto, o Prestador conseguiu apresentar melhoras no fornecimento de água no decorrer do período do rodízio, mantendo as redes abastecidas em alguns pontos mesmo nos dias previstos para a interrupção no abastecimento. Conforme documentação apresentada, foi disponibilizado o serviço de abastecimento alternativo por meio de caminhões-pipa para os usuários que prestam serviços de caráter essencial, sendo encerrado o rodízio no dia 20 de março, como previsto. Ressalta-se a importância da Copasa MG envidar esforços para a execução das obras para implantação da nova adutora de água tratada, divulgando à população eventuais interrupções no fornecimento de água e comunicando ao Poder Concedente dos serviços de abastecimento de água de cada município envolvido e à Arsae-MG o andamento das obras.

4 CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

<table>
<tr><td colspan="2">NÃO CONFORMIDADE
NC-57. Não cumprir os dispositivos do plano de racionamento elaborado para o sistema.</td></tr>
<tr><td>REFERÊNCIA LEGAL
Resolução Arsae nº68/2015 alterada pela Resolução Arsae nº 83/2016 (Arts. 5, 8, 10, 11, 12)</td><td>PRAZO PARA CORREÇÃO
N/A</td></tr>
<tr><td>UNIDADE OPERACIONAL
SAA</td><td>CONSTATAÇÃO
- O abastecimento não foi restabelecido no dia 14 de março de 2022 nos endereços vistoriados nos bairros Baronesa (Fotos 1 e 2) e Londrina (Fotos 3 e 4), município de Santa Luzia, e no bairro Celvia (Fotos 5 e 6), município de Vespasiano (Anexo III).
- O abastecimento não foi restabelecido no dia 15 de março de 2022 no endereço vistoriado no bairro Xangrilá (Fotos 7 e 8), município de Contagem (Anexo III).
- O abastecimento não foi restabelecido no dia 17 de março de 2022 no endereço vistoriado no bairro Cachoeira (Fotos 9 e 10), município de Betim (Anexo III).</td></tr>
</table>



Foto 1. UBS Londrina.



Foto 2. Abastecimento interrompido às 13:00 do dia 14/03/2022.



Foto 3. UBS Baronesa.




Foto 4. Abastecimento interrompido às 13:15 do dia 14/03/2022.




Foto 5. Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora.





Foto 6. Abastecimento interrompido às 15:35 do dia 14/03/2022.

	
Foto 7. UBS Xangrilá.	Foto 8. Abastecimento interrompido às 14:15 do dia 15/03/2022.
	
Foto 9. Escola Estadual Newton Amaral.	Foto 10. Abastecimento interrompido às 10:50 do dia 17/03/2022.

5 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG

Guilherme Augusto Branco Santos de Morais – Masp. 1.371.428-2

Belo Horizonte, 29/03/2022

Anexo I. Informações sobre abastecimento dos municípios de Betim, Juatuba e Mateus Leme



Home > Imprensa > Noticias > Informações sobre Abastecimento > 2022 >

Municípios de Betim, Juatuba e Mateus Leme - Rompimento da adutora na travessia do Rio Paraopeba

A+ A A-

A Copasa informa que devido ao rompimento da adutora na travessia do Rio Paraopeba, o abastecimento foi interrompido, no final da tarde desta terça-feira (01/03), nas cidades de **Betim, Juatuba e Mateus Leme**

A previsão é que o serviço de manutenção seja concluído na manhã desta quinta-feira (03/03). A normalização do abastecimento deverá ocorrer gradativamente no decorrer da tarde de quinta-feira (03/03).

A Copasa reforça que o uso racional de água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento.

REGIÃO AFETADA:


Betim: Angola, Arquipélago Verde, Betim Industrial, Brasileia, Cachoeira, Centro, Chácara, Cidade Verde, Decamão, Estancia Terra Rica, Filadélfia, Flores E Florestas, Gentileza, Granjas Reunidas Califórnia, Guarujá, Guarujá Mansões, Horto, Ingá, Ingá Alto, Jardim Casa Da Cidade, Marimba, Morada Do Trevo, Novo Horizonte, Pimentas, Pingo D'água, Salomé, Santa Fe, Santa Inês, Santa Lucia, Santo Afonso, Vianópolis, Vila Filadélfia


Francelinos: Colorado, Coqueiro Verde, Eldorado, Santo Antônio

Juatuba: Bela Vista, Canaã, Carioca, Castelo Branco I, Centro, Cidade Nova I, Cidade Nova II, Cidade Satélite, Diamantina, Distrito Ind. Renato Azeredo, Dona Francisca, Granjas Alvorada, Jardim Califórnia, Jardim Da Baviera, Jardim Do Lago, Nova Esperança, Parque Alvorada, Residencial Ilhéus, Samambaia I, Samambaia II, Samambaia III, Samambaias, São Gerônimo, Vale Das Braúnas, Varginha, Veredas Da Serra, Vila Maria Regina

Mateus Leme: Bom Jesus, Central, Centro, Duque De Caxias, Estancia Champagnat, Imperatriz, Jardim Das Mangabeiras, Jardim Serra Azul, Joao Paulo II, Maria Cristina, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora De Fatima, Nossa Senhora Do Rosário, Planalto, Recanto Lago Azul, Residencial Serra Verde, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Santa-luzia, Vale Dos Araçás I, Vale Dos Araçás II, Vale Dos Araçás III, Vale Verde, Vila Suzana, Vista Alegre, Vivendas Do Vale, Vivendas Do Vale

Anexo II. Plano de rodízio divulgado no sítio eletrônico da Copasa MG




PLANO DE RODÍZIO
REGIÃO 1
A interrupção terá INÍCIO às 22h e o TÉRMINO ocorrerá às 22h do dia seguinte. A área afetada ficará desabastecida por 24 horas.
Início: 08/03/22 12/03/22 16/03/22
Término: 09/03/22 13/03/22 17/03/22
BELO HORIZONTE
Aeroporto, Apolônia, Braúnas, Campo Alegre, Canaã, Candelária, Cenáculo, Céu Azul, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Dona Clara, Etelvina Cameiro, Europa, Floramar, Frei Leopoldo, Garças, Granja Wemeck, Guarani, Heliópolis, Itapoã, Jaqueline, Jardim Atlântico, Jardim dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Leblon, Letícia, Madri, Mantiqueira, Maria Helena, Mariquinhas, Minas Caixa, Minaslândia, Nova Pampulha, Parque São Pedro, Piratininga, Planalto, Rio Branco, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, São Bernardo, São João Batista, São Pedro, São Tomaz, Satélite, Serra Verde, Solimões, Trevo, Tupi A, Tupi B, Venda Nova, Vila Aeroporto, Vila Cloris, Xodo-Marize, Zilah Spósito.
BETIM
Alvorada, Amazonas, Capelinha, Granja Verde, Imbiruçu, São Caetano, São Luiz, Vila Universal.
CONTAGEM
Alvorada, Arcádia, Bernardo Monteiro, Betânia, Bitácula ou 40 Alquires, Beija Flor, Conjunto Habitacional São Caetano, Camilo Alves, Campina Verde, Canadá, Central Parque, Centro, Chácara Califórnia, Chácara Contagem, Chácaras Del Rey, Colonial, Conjunto Habitacional Fonte Grande, Coração de Jesus, Dos Funcionários, Estância do Hibisco, Estância Silveira, Industrial São Luiz, Europa, Fazenda da Tapera, Fonte Grande, Granja Vista Alegre, Jardim Vera Cruz, Linda Vista, Los Angeles, Lúcio de Abreu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Olinda, Parque Maracanã, Petrolândia, Praia, Quintas Coloniais, Recanto da Mata, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Gonçalo, Três Barras, Vila Belém, Vila Beneves, Vila Itália, Vila Madalena, Vila Panamá, Vila Riachinho, Vila Universal.
RIBEIRÃO DAS NEVES
Adriana, Areias De Baixo, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoas, Centro de Areias, Cerejeira, Céu Anil, Chácaras Bom Retiro, Conjunto Nova Pampulha, Cristais, Delma, Dona Clarice, Eliane, Elizabeth, Esperança, Evereste, Fazenda Misongue, Felixlândia, Flamengo, Fortaleza, Girassol, Granjas Primavera, Guadalajara, Havaí, Itapoã, Jardim de Alá 1ª Seção, Jardim Primavera, Jardim São Judas Tadeu, José Maria da Costa, Katia, Labanca, Lagoa, Landi I, Landi II, Laredo, Lidici, Luar da Pampulha, Mangueiras, Maracanã, Maria Helena, Maria Helena II, Menezes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nova União, Núcleo Tradicional, Paraíso das Piabas, Pedra Branca, Penha, Santa Branca, Santa Fé, Santa Izabel, Santa Margarida, Santa Martinha, Santana, Santana II, São Januário, São João de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, Sônia, Tancredo Neves, Tocantins, Toni, Tropical, Urca, Veneza, Vera Lúcia, Viena, Vila Bispo de Maura, Vila Braúna, Vila Eduarda, Vila Papine, Vila Real, Xangrilá.
SANTA LUZIA
Asteca, Baronesa, Belo Vale, Capitão Eduardo, Castanheira, Chácaras Recanto Flamboyant, Chácaras Santa Inês, Cristina, Duquesa I, Duquesa II, Frimisa, Liberdade, Londrina, Luxemburgo, Maria Antonieta, Monte Carlo, Morada do Rio, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperança, Novo Centro, Pérola Negra, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Rio das Velhas, São Benedito, São Cosme, São Cosme de Cima, São João Batista, Vale dos Coqueiros, Vila Olga.
VESPASIANO
Celvia, Condomínio São Jose, Gávea, Gávea II, Nova Pampulha, Nova Iorque, Parque Jardim Maria José, Santa Clara, Santa Maria, São Damião, Serra Azul, Suely, Vida Nova.
COPASA
MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.


PLANO DE RODÍZIO
REGIÃO 2
A interrupção terá INÍCIO às 22h e o TÉRMINO ocorrerá às 22h do dia seguinte. A área afetada ficará desabastecida por 24 horas.
Início: 09/03/22 13/03/22 17/03/22
Término: 10/03/22 14/03/22 18/03/22
BELO HORIZONTE
Bandeirantes, Confisco, Santa Terezinha, Sarandi.
CONTAGEM
Arvoredo, Beatriz, Bitácula Ou 40 Alqueires, Bom Jesus, Cândida Ferreira, Centro, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Campestre, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas S Terezinha, Cincão, Conjunto Habitacional Carajás, Conjunto Habitacional Confisco, Conjunto Perobas, Conquista Veredas, Dist Ind Dr Helio P Guimarães, Do Cabral, Dos Caiapós, Dos Funcionários, Empresarial Do Mandu, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Jardim do Lago, Jardim Marrocos, Kennedy, Lua Nova da Pampulha, Maria da Conceição, Nacional, Novo Boa Vista, Parque Xangrilá, Pedra Azul, Por do Sol, Recanto da Pampulha, Residencial Vale das Orquídeas, Senhora da Conceição, Tijuco, Três Barras, Vale das Amendoeiras, Vera Cruz, Vila Boa Vista, Vista Bom Jesus, Vila Estrela Dalva, Vila Riachinho, Vila Santa Edwiges, Vila São Mateus.
LAGOA SANTA
Aeronautas, Alto dos Aeronautas, Bela Vista, Bela Vista II, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Centro, Chácaras do Vinhatico, Condado de Bougainville, Condomínio Majestade Sabiá, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conj Res Lagoa Santa, Conjunto Res Villa Maria, Das Acácias, Dist Ind Genesco Ap Oliveira, Encanto da Lagoa, Estância das Aroeiras, Estância Real, Fazenda Olaria, Flamboyant, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gramperola, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardins da Lagoa, Jardins da Lagoa II, Joá, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoa Santa Park Residence, Lagoinha de Fora, Lundcela, Lundcela II, Mirante da Lagoa, Mirante do Fidalgo, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora De Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovidio Guerra, Palmital, Palmital II, Parque dos Buritis, Pontal da Liberdade, Por do Sol, Portal Do Sol, Praia Angélica, Promissão, Quebra, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Montville, Residencial Virgínia, Santos Dumont, São Geraldo, Shalimar, Sobradinho, Sonho Verde, Tradição, Trevo, Vale dos Sonhos, Vale Verde Ville, Várzea, Veredas da Lagoa, Vila Arcadia, Vila Asas, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila José Fagundes, Vila Maria, Vila Rica, Villa Paradiso, Village do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vila Dos Ipês.
RIBEIRÃO DAS NEVES
Jardim Alvorada, Luana, Rosimeire, Soares, Verônica, Xangrilá.
SÃO JOSÉ DA LAPA
Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras Quintas dos Ipês, Dom Pedro I, Inácia de Carvalho, Maria de Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Vila Ical.
VESPASIANO
Caieiras, Celvia, Central Park, Centro, Distrito Industrial, Fagundes, Jardim Alterosa, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Lar de Minas, Nazia, Nova Pampulha, Residencial Park, Residencial Toscana, Rosa dos Ventos, Santo Antônio, Serra Azul, Vale Formoso, Vista Alegre.
COPASA
MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.


PLANO DE RODÍZIO
REGIÃO 3
A interrupção terá INÍCIO às 22h e o TÉRMINO ocorrerá às 22h do dia seguinte. A área afetada ficará desabastecida por 24 horas.
Início: 10/03/22 14/03/22 18/03/22
Término: 11/03/22 15/03/22 19/03/22
BELO HORIZONTE
Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro de Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Califórnia, Camargos, Cardoso, CDI Jatobá, Cidade Industrial, Cinquentenário, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Indústrias, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Gameleira, Glalijá, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jatobá, Jatobá IV, Lindéia, Madre Gertrudes, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo das Industrias, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Regina, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, São Bento, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Atila de Paiva, Vila Bernadete, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Nova Paraíso, Vila Pinho, Vista Alegre, Washington Pires.
CONTAGEM
Água Branca, Amazonas, Bandeirantes, Beatriz, Cidade Industrial, Cidade Jardim Eldorado, Cincão, Cinco, Conjunto Habitacional Água Branca, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia, Conjunto Parque das Mangueiras, Da Gloria, Darcy Vargas, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Flamengo, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Industrial, Jardim Industrial Santa Maria, Jardim Riacho das Pedras, JK, Novo Eldorado, Parque BH Industrial, Parque Riacho das Pedras, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa Maria, Vera Cruz, Vila Pernambucana, Vila Ruy Barbosa, Vila São Paulo.
IBIRITÉ
Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Vila dos Operários, Washington Pires.
COPASA
MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.


PLANO DE RODÍZIO
REGIÃO 4
A interrupção terá INÍCIO às 22h e o TÉRMINO ocorrerá às 22h do dia seguinte. A área afetada ficará desabastecida por 24 horas.
Início: 11/03/22 15/03/22 19/03/22
Término: 12/03/22 16/03/22 20/03/22
BELO HORIZONTE
Adelaide, Alípio de Melo, Alto Caiçaras, Alto dos Pinheiros, Álvaro Camargos, Bandeirantes, Caiçara, Califórnia, Castelo, Conjunto Califórnia, Conjunto Jardim Filadélfia, Coqueiros, Dom Bosco, Engenho Nogueira, Inconfidência, Jardim Alvorada, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardim Vitória, João Pinheiro, Monsenhor Messias, Nossa Senhora da Glória, Novo Glória, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Paquetá, Pedro II, Pindorama, Santa Terezinha, São Salvador, Sarandi, Serrano.
CONTAGEM
Água Branca, Arpoador, Arvoredo, Balneário da Ressaca, Beija Flor, Conjunto Habitacional Água Branca, Conjunto Habitacional Campo Alto, Darcy Vargas, Dist Ind D Hélio P Guimarães, Eldoradinho, Guanabara, Industrial São Luiz, Jardim Balneário, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Laguna, Jardim Pérola, Parque dos Turistas, Parque Novo Progresso, Parque Recreio, Petrolândia, São Gotardo, São Joaquim, Sapucaias, Sapucaias II, Tropical, Vila Paris, Vila Santa Luzia.
BETIM
Açude, Alto das Flores, Angola, Arquipélago Verde, Bandeirinhas, Betim Industrial, Bodocó, Bom Repouso, Bom Retiro, Brasileia, Brodoski, Bueno Franco, Cachoeira, Campos Elíseos, Centro, Chácara, Chácara Várzea das Flores, Cidade Verde, Colônia Santa Isabel, Conjunto Habitacional Celso Pedrosa, Conjunto Habitacional Jalila Conceição Pedrosa, Conjunto Homero Gil, Conjunto Olímpia, Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, Decamão, Dom Bosco, Duque de Caxias, Espirito Santo, Estância do Sereno, Filadélfia, Guanabara, Guarujá, Guarujá Mansões, Horto, Ingá, Ingá Alto, Itacolomi, Jardim Brasília, Jardim Casa Branca, Jardim da Cidade, Jardim das Alterosas I Seção, Jardim das Alterosas II Seção, Jardim Nazareno, Laranjeiras, Marmeleiros, Monte Verde, Morada do Trevo, Niterói, Nossa Senhora do Carmo, Nova Baden, Novo Horizonte, Parque das Acácias, Parque das Indústrias, Paulo Camilo, Petrópolis, Petrovale, Ponte Alta, Presidente Kennedy, Quintas dos Godoy, Recreio dos Caiçaras, Residencial Lagoa, Residencial Taquaril, Salomé, Santa Cruz, Santa Fé, Santa Inês, Santa Lúcia, São Cristóvão, São João, São Luiz, Saraiva, Senhora das Graças, Senhora de Fátima, Teixeirinha, Vargem das Flores, Vianópolis, Vila Cristina, Vila das Flores, Vila Filadélfia, Vila Verde.
IBIRITÉ
Boa Vista, Condomínio das Palmeiras, Cruzeiro, Distrito Industrial de Ibirité, Eldorado, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Industrial, Jardim Montreal, Lajinha, Ouro Negro, Petrolina, Petrovale, Recanto da Lagoa.
COPASA
MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

Anexo III. Tabela de inspeção de campo do rodízio no abastecimento de água

14 de março de 2022 – Região 1			
Santa Luzia			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
UBS Londrina	Rua Machado de Assis nº 269 – Bairro Londrina	13:00	Interrompido
UBS Baronesa	Rua Holanda nº 100 – Bairro Baronesa	13:15	Interrompido
Vespasiano			
Local	**Endereço**	**Horá rio**	**Situação do abastecimento**
Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora	Rua São Paulo nº 731 - Bairro Celvia	15:35	Interrompido
Escola Municipal Murta Filho	Rua Ipê Amarelo nº 39 - Bairro Gávea II	16:00	Normal

15 de março de 2022 - Região 2			
Contagem			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
UBS Funcionários I	Rua Doná Guilhermina nº 31 - Bairro Tres Barras	13:10	Normal
UBS Estrela Dalva	Rua Búzios nº 56 - Bairro Estrela Dalva	13:45	Normal
UBS Xangrilá	Rua Capitolio nº 72 - Bairro Xangrilá	14:15	Interrompido
Ribeirão das Neves			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
PSF Jardim Alvorada	Rua Diamantina nº 32 - Bairro Jardim Alvorada (Justinopolis)	14:40	Normal

16 de março de 2022 - Região 3			
Ibirité			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
UBS Durval de Barros	Rua Coronel Durval de Barros nº 1194 - Bairro Durval de Barros	09:50	Normal
UBS Parque Elizabeth	Rua Princesa Isabel nº 29 - Bairro Parque Elizabeth	11:45	Normal
UBS Marilândia	Rua São Pedro nº 171 - Vila dos Operários	12:00	Normal
Belo Horizonte			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Centro de Saúde Palmeiras	Avenida Dom João VI nº 1821 - Bairro Palmeiras	12:45	Normal
Floricultura Universo das Plantas	Avenida Deputado Cristovam Chiaradia nº 971 - Bairro Buritis	13:40	Normal
Centro de Saúde Ventosa	Rua Corcovado nº 1522 - Bairro Jardim America	14:05	Normal
Centro de Saúde Salgado Filho	Rua Campína Verde nº 375 - Bairro Salgado Filho	14:40	Normal
Centro de Saúde Noraldino de Lima	Avenida Amazonas nº 4373 - Bairro Nova Suíça	15:10	Normal

17 de março de 2022 - Região 4			
Belo Horizonte			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Centro de Saúde Califórnia	Avenida das Castanholas 277 - Conjunto Califórnia	09:50	Normal
Betim			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Escola Municipal Geraldo Magela Diniz	Rua Jequitaí nº 400 - Bairro Brasiléia	10:30	Normal
Escola Estadual Newton Amaral	Avenida Amazonas nº 4235 - Bairro Cachoeira	10:50	Interrompido
Escola Municipal Antônio Tereza dos Santos	Rua Minas Gerais nº 170 - Bairro Senhora das Graças	11:10	Normal
Escola Municipal Edméia Duarte de Oliveira Braga	Rua Recife nº 374 - Bairro Niterói	11:30	Normal
UBS Cruzeiro do Sul	Rua Jeova Jire nº 85 - Bairro Cruzeiro do Sul	11:50	Normal
UBS Duque de Caxias	Rua Lisboa nº 91 - Bairro Duque de Caxias	12:10	Normal
UPA Alterosas	Avenida Afonso Cândido de Souza nº 160 - Bairro Jardim Alterosa	12:30	Normal
UBS Laranjeiras	Rua Panamá nº 210 - Bairro Laranjeiras	13:45	Normal
UBS Vila Cristina	Rua São Lucas nº 96 - Vila Cristina	14:00	Normal
Contagem			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Posto de Saúde Tropical	Avenida Tropical nº 1012 - Bairro Tropical	14:25	Normal
Flora 1000 Flores	Rua Refinária União nº 137 - Bairro Petrolândia	14:45	Normal
UBS Jardim Bandeirantes	Avenida Água Branca nº 817 - Bairro Jardim Bandeirantes	15:20	Normal

18 de março de 2022 - Região 1			
Ribeirão das Neves			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Imóvel residencial	Rua Pedrolina Amâncio nº 141 - Bairro Veneza	09:50	Normal
PSF Fortaleza	Rua Engenheiro João Trindade nº 150 - Bairro Eliane (Justinópolis)	10:45	Normal
Escola Estadual Maria Pereira de Araújo	Rua Dezessete nº 22 - Bairro São Judas Tadeu	11:10	Normal
PSF Cerejeiras	Rua Bangu nº 65 - Bairro Urca (Justinópolis)	11:25	Normal
UBS Menezes	Rua Tancredo de Almeida Neves nº 1061 - Bairro Menezes (Justinópolis)	11:45	Normal
UBR João Francisco Torres	Rua Santo Inácio de Loiola nº 397 - Bairro Maria Helena (Justinópolis)	12:10	Normal
Belo Horizonte			
Local	**Endereço**	**Horário**	**Situação do abastecimento**
Centro de Saúde Jardim Europa	Rua Edimburgo nº 140 - Bairro Jardim Europa	13:10	Normal
Centro de Saúde Piratininga	Rua Cravo da Índia nº 11 - Bairro Piratininga	13:30	Normal
Centro de Saúde Céu Azul	Rua Alice Marquês nº 187 - Bairro Céu Azul	13:50	Normal
Centro de Saúde Copacabana	Rua Inglaterra nº 940 - Bairro Copacabana	14:05	Normal

Anexo IV. Comunicado referente ao encerramento no rodízio no abastecimento de água na RMBH



Home > Imprensa > Notícias > Cidades em Rodízio > Racionamento Encerrado >

Encerramento do Rodízio em Belo Horizonte e na Região Metropolitana

A+ A A-

A Copasa informa que o rodízio no abastecimento de água **em Belo Horizonte e Região Metropolitana foi encerrado em 20/03/2022**, em razão da implementação e início da operação da adutora emergencial na travessia do Rio Paraopeba.

Adicionalmente, informamos que a obra de recuperação da estrutura definitiva da travessia está em andamento conforme cronograma anteriormente apresentado.

A Copasa conta com o apoio de toda a população para o uso consciente da água, evitando desperdícios.